

## VERWERKING EN ONDERHOUD



ZWEEDS RABAT - VUREN  
VOORGELAKT ZWART

# ZWEEDS RABAT VUREN VOORGELAKT ZWART



Voor het correct verwerken van zwart gelakt Zweeds rabat dient men de ondergenoemde richtlijnen in acht te nemen.

## Voordelen van VOORGELAKT HOUT :

- kant-en klaar product
- gecontroleerd productieproces

## KENMERKEN

Houtsoort	Vurenhout
Afmetingen	10/22 x 195 mm
Profiel	Zweeds rabat
Product	Rubbol Facade Special Black (Sikkens)
Aantal lagen	1

## TOEPASSINGEN

Gevelbekleding

## 1. VENTILATIE

Zorg alvorens montage voor voldoende ventilatie. De ventilatieruimte achter het hout moet **minimaal** 28 mm zijn. Hou aan zowel boven- als onderzijde tenminste 200 mm<sup>2</sup> per 1 m<sup>2</sup> gevelbekleding open voor ventilatie.

## 2. REGELWERK

Minimale afmeting van regelwerk: 28x45 mm. Afstand tussen de regels dient tussen 40 cm en 60 cm hart-op-hart te zijn. Hanteer op de zon/zuidzijden van gevels te allen tijde maximaal 40 cm.

# ZWEEDS RABAT VUREN VOORGELAKT ZWART

## 3. BEVESTIGINGSMATERIAAL

Doordat het hout zwart gelakt is, absorbeert het meer warmte en heeft het daarmee een grotere werking tegenover niet zwart gelakt hout. Gebruik daarom (bol/lenskop) schoeven/ring- nagels van tenminste 2 keer zo lang als de dikte van het te bevestigen deel (hanteer bij gebruik van nagels 2,5 keer de dikte).

Tip: gebruik zwart bevestigingsmateriaal voor een perfect eindresultaat!

## 4. MONTAGE

Bevestig het Zweeds rabat per steunpunt met één schroef/ringnagel 30 mm uit de onderzijde. Op de kopse kant 50 mm uit de kant aanhouden om kans op kopscheuren te minimaliseren. In verband met krimp en uitzet: 2-3 mm speelruimte tussen de delen aanhouden. Monteer altijd vanaf 30 cm boven het maaiveld.

## 5. OPSLAG EN TRANSPORT

Opslag dient te geschieden in een droge, stofvrije ruimte. Voorkom blootstelling aan direct zonlicht en sluit de kans op vochtontwikkeling in de pakken hout uit; zorg hierbij uiteraard voor voldoende ventilatie. Deze richtlijnen dienen ook op de bouwplaats gewaarborgd te worden. Verwerk het hout binnen afzienbare tijd. De rabatdelen zijn tussenlaags voorzien van plastic folie, hiermee wordt het aan elkaar kleven van de delen voorkomen. Bij overstapelen/herverpakken dient deze plastic dan ook tussenlaags aangebracht te worden. Uitsluitend liggend vervoeren/opslaan.

## 6. ONDERHOUD

Voor het behandelen van gezaagde kanten of herstellen van kleine beschadigingen zijn diverse geschikte middelen op de markt verkrijgbaar. Kies bij voorkeur voor een watergedragen zijdeglans dekkende verf/beits (Ral9005).

### **Klein onderhoud**

Het is belangrijk om tenminste jaarlijks het verfsysteem op de gevel te controleren. De van nature aanwezige defecten in het hout, denk aan noesten en hars zakken, kunnen het verfsysteem beïnvloeden. Bij het herstellen van plaatselijke defecten dient het defect vrij te zijn van stof en alvorens geleverd te worden eerst goed opgeschuurd te zijn. Om kleurverschillen te vermijden wordt geadviseerd de gehele plank dan wel geveldeel te overschilderen.

### **Reiniging**

Tenminste 1x per 2 jaar dient de gevel gereinigd te worden. Dit ter bestrijding van algen/schimmels of ander oppervlaktevuil dat het verfsysteem kan aantasten. Voer de schoonmaakwerkzaamheden uit met zeepwater of een neutraal wasmiddel. Het gebruik van een hogedrukreiniger is absoluut niet toegestaan.

# ZWEEDS RABAT VUREN VOORGELAKT ZWART

## Verf

De verf die geadviseerd wordt voor onderhoud is: Sikkens Cetol BL Opaque gemengd op kleur RAL9005.

## Groot onderhoud

De mate waarin groot onderhoud vereist is, hangt af en verschilt per locatie: landelijk- of industriegebied, aan de kust of landinwaarts, klimaatomstandigheden als ook noord-zuid-oriëntatie spelen hierbij een belangrijke rol.

Onder groot onderhoud wordt verstaan het 2 maal overschilderen van de gehele gevel. Ook hier geldt dat vóór het verven de gevel vrij moet zijn van stof en vuil.

Zoals aangegeven hangt de noodzaak tot groot onderhoud af van diverse externe factoren. Gemiddeld genomen kan men onderstaande tabel hanteren voor het bepalen wanneer groot onderhoud noodzakelijk is.

INVLOEDEN	geringe blootstelling	gemiddelde blootstelling	substantiële blootstelling
beschut	4-5 jaar	4-5 jaar	3-4 jaar
deels beschut	4-5 jaar	3-4 jaar	2-3 jaar
onbeschut	3-4 jaar	2-3 jaar	1-2 jaar

Voor meer informatie omtrent verwerking van gevelhout willen wij u verwijzen naar de Houtwijzer "Gevelbekleding van massief hout" van CentrumHout ([www.centrum-hout.nl](http://www.centrum-hout.nl))

Eventuele kosten van inspectie of herstel van schade, welke het gevolg zijn van een onjuiste behandeling en niet opvolgen van de geldende voorschriften, zullen worden verhaald op de veroorzaker.

Het negeren van de geldende voorschriften ten aanzien van verwerking, opslag/transport en onderhoud maakt dat elke garantie en aansprakelijkheid komt te vervallen. Waarborg de levensduur van het hout en tref de maatregelen welke nodig zijn om de kwaliteit te waarborgen.